



Reporte de Análisis: OS21-01473.001

Fecha: 07/07/2021

Hugo Najle Haye

Salida Huapi S/N, Linares

Calle curapalihue 482

Chile

Los resultados mostrados en este reporte de ensayo especificamente se refieren a la muestra (s) ensayadas según se han recibido a menos que se indique lo contrario han realizado utilizando la última revisión de los métodos indicados, a menos que se indique lo contrario en el reporte.Los parámetros de precisión se aplican en resultados anteriores. Los consumidores de los resultados analíticos, cuando establezcan la conformidad con los requisitos comerciales o regulatorios, deben disposiciones completas de ASTM D 3244, IP367 e ISO 4259 en ese contexto, el nivel de confianza predeterminado de las pruebas de petróleo se ha establecido en e 95%. Ponga especial atenciaon a las secciones 7.3.6, 7.3.7 y 7.3.8 de la ASTM D 3244. Este reporte de ensayo ha sido publicado bajo las Condiciones Generales de (copía disponible en la página web de la compañía en www.sgs.com o bajo solicitud). Se recomienda la atenta lectura de las clausulas sobre la limitación de respoi juridiscción definida en el misma. El presente reporte no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio.

Este laboratorio está acreditado de acuerdo a la Norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y opera bajo un sistema de gestión de calidad reconocido demostrando competencia técnica para la ejecución de los ensayos contenidos en el alcance TL-871. (*) los que no se encuentran dentro de nuestros alcances de acreditación.

CLIENTE ORDEN NO:

LAB3- 292756.V3/2020-OGC

SGS ORDEN NO .:

CLIENTE ID : LOCALIDAD :

MDB1L3SGS-363

VII Región del Maule

DESCRIPCIÓN DEL

Diesel - B1

ORIGEN DE LA MUESTRA :

Tanque

PRODUCTO:

ORIGEN ID:

Tk-1/Boca8

TIPO DE MUESTRA:

Muestreo Puntual

MUESTREADO POR :

SGS

MUESTREADO:

15/06/2021

RECIBIDO:

25/06/2021

ANALIZADO:

05/07/2021 - 07/07/2021

COMPLETADO:

Nº SELLO:

TO 2397480 TL 2397475 L 2397467

LOGO:

07/07/2021

HN

CAPACIDAD TK:

20m3

NÚMERO DE ACTA:

2874173-33

COMENTARIO MUESTRA:

Direction: Lircay 2820, Talca

IDEESS: HN710102

COMENTARIO REPORTE:

Límites de Especificación, referidos al Decreto 60 y N°48 de uso en Regiones.

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO UNIDAD	MINIMO
Gravedad API a 60°F	ASTM D1298		MINIMO
Densidad a 15°C	ASTM D1298	38.4 °API	
Densidad a 15°C	ASTM D1298	0.8324 g/mL	0.820
Agua Libre y Contaminación de Partículas	ASTM D4176 (Procedure 1)	832.4 kg/m³	820
Temperatura de Muestra durante Muestreo	ASTM D4176 (Procedure 1)	Cumple	Cumple
Punto inicial de ebullición (IBP)	ASTM D86	21.0 °C	-
10% Recuperado a	ASTM D86	160.7 °C	
50% Recuperado a	ASTM D86	195.2 °C	-
90% Recuperado a	ASTM D86	254.5 °C	-
Punto final de ebullición (FBP)	ASTM D86	331.9 °C	282
		366.4 °C	
Punto de Inflamación por PMCC - Procedimiento	ASTM D93 (Procedure A)	56.5 °C	52
Contenido de azufre	ASTM D5453	11 ^{mg/kg}	_
	** Fin De Los Resultados A		





Reporte de Análisis: OS21-01472.001

Fecha: 07/07/2021

Chile

Hugo Najle Haye Salida Huapi S/N, Linares Calle curapalihue 482

Los resultados mostrados en este reporte de ensayo especificamente se refieren a la muestra (s) ensayadas según se han recibido a menos que se indique lo contrario han realizado utilizando la última revisión de los métodos indicados, a menos que se indique lo contrario en el reporte.Los parámetros de precisión se aplican en resultados anteriores. Los consumidores de los resultados analíticos, cuando establezcan la conformidad con los requisitos comerciales o regulatorios, deben disposiciones completas de ASTM D 3244, IP367 e ISO 4259 en ese contexto, el nivel de confianza predeterminado de las pruebas de petróleo se ha establecido en e 95%. Ponga especial atenciaon a las secciones 7.3.6, 7.3.7 y 7.3.8 de la ASTM D 3244. Este reporte de ensayo ha sido publicado bajo las Condiciones Generales de (copia disponible en la página web de la compañía en www.sgs.com o bajo solicitud). Se recomienda la atenta lectura de las clausulas sobre la limitación de respon juridiscción definida en el misma. El presente reporte no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio.

Este laboratorio está acreditado de acuerdo a la Norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y opera bajo un sistema de gestión de calidad reconocido demostrando competencia técnica para la ejecución de los ensayos contenidos en el alcance TL-871. (*) los que no se encuentran dentro de nuestros alcances de acreditación.

CLIENTE ORDEN NO:

LAB3- 292756.V3/2020-OGC

SGS ORDEN NO .

CLIENTE ID: LOCALIDAD: MKL3SGS-362

VII Región del Maule

DESCRIPCIÓN DEL

Kerosene - Doméstico

ORIGEN DE LA MUESTRA:

Tanque

PRODUCTO:

Tk-6/Boca9

TIPO DE MUESTRA :

Muestreo Puntual

ORIGEN ID: MUESTREADO POR:

SGS

15/06/2021

25/06/2021

MUESTREADO: ANALIZADO:

RECIBIDO:

Nº SELLO:

05/07/2021 - 06/07/2021

COMPLETADO: LOGO:

06/07/2021 HN

CAPACIDAD TK:

TO 2397443 TL 2397401 L 2397410

NÚMERO DE ACTA:

2874173-33

COMENTARIO MUESTRA:

Direccion: Lircay 2820, Talca

IDEESS: HN710102

COMENTARIO REPORTE:

Límites de Especificación, referidos al Decreto 60 y N°48 de uso en Regiones.

ANÁLISIS	MÉTODO	RESULTADO UNIDAD	MINIMO
emperatura de Muestra durante la prueba	ASTM D4176 (Procedure 1)	21,0 °C	
gua Libre y Contaminación de Partículas	ASTM D4176 (Procedure 1)	Cumple	Cumple
Punto de Inflamación TAG (copa cerrada)	ASTM D56	48.5 °C	38
0% Recuperado a	ASTM D86	230.2 °C	
contenido de azufre - Promedio	ASTM D5453	8.0 ^{mg/kg}	
	** Fin De Los Resultados		





Reporte de Análisis: OS21-01469.001

Fecha: 07/07/2021

Hugo Najle Haye

Salida Huapi S/N, Linares

Calle curapalihue 482

Chile

Los resultados mostrados en este reporte de ensayo especificamente se refieren a la muestra (s) ensayadas según se han recibido a menos que se indique lo contrario han realizado utilizando la última revisión de los métodos indicados, a menos que se indique lo contrario en el reporte.Los parámetros de precisión se aplican en resultados anteriores. Los consumidores de los resultados analíticos, cuando establezcan la conformidad con los requisitos comerciales o regulatorios, deben disposiciones completas de ASTM D 3244, IP367 e ISO 4259 en ese contexto, el nivel de confianza predeterminado de las pruebas de petróleo se ha establecido en e 95%. Ponga especial atenciaon a las secciones 7.3.6, 7.3.7 y 7.3.8 de la ASTM D 3244. Este reporte de ensayo ha sido publicado bajo las Condiciones Generales de (copia disponible en la página web de la compañía en www.sgs.com o bajo solicitud). Se recomienda la atenta lectura de las clausulas sobre la limitación de respor juridiscción definida en el misma. El presente reporte no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio.

Este laboratorio está acreditado de acuerdo a la Norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y opera bajo un sistema de gestión de calidad reconocido demostrando competencia técnica para la ejecución de los ensayos contenidos en el alcance TL-871. (*) los que no se encuentran dentro de nuestros alcances de acreditación. CLIENTE ORDEN NO:

LAB3- 292756.V3/2020-OGC

SGS ORDEN NO .:

CLIENTE ID :

MDB1L3SGS-364

LOCALIDAD:

VII Región del Maule

DESCRIPCIÓN DEL

Diesel - B1

ORIGEN DE LA MUESTRA:

Tanque

PRODUCTO: ORIGEN ID:

TIPO DE MUESTRA:

Muestreo Puntual

Tk-1/Boca8

15/06/2021

MUESTREADO POR:

SGS

MUESTREADO:

RECIBIDO:

25/06/2021

ANALIZADO:

05/07/2021 - 07/07/2021

COMPLETADO:

07/07/2021

Nº SELLO:

TO 2397411 TL 2397472 L 2397458

LOGO:

CAPACIDAD TK:

20m3

NÚMERO DE ACTA:

2874173-34

COMENTARIO MUESTRA:

Direccion: Huamachuco 210, San Clemente

IDEESS: HN710901

COMENTARIO REPORTE:

Límites de Especificación, referidos al Decreto 60 y Nº48 de uso en Regiones.

Enting de Est	pecificación, referidos al Decreto 60 y Nº48 de uso en R	Regiones.	
ANÁLISIS	MÉTODO	Contraction (See Associated Section Contraction (Contraction Contraction Contr	
Bravedad API a 60°F	ASTM D1298	RESULTADO UNIDAD	MINIMO
Pensidad a 15°C	ASTM D1298	38.1 °API	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
ensidad a 15°C	ASTM D1298	0.8339 g/mL	0.820
gua Libre y Contaminación de Partículas		833.9 kg/m³	820
emperatura de Muestra durante Muestreo	ASTM D4176 (Procedure 1)	Cumple	Cumple
unto inicial de ebullición (IBP)	ASTM D4176 (Procedure 1) ASTM D86	21.0 °C	
% Recuperado a	ASTM D86	159.8 °C	-
% Recuperado a	ASTM D86	200.0 °C	
% Recuperado a	ASTM D86	263.8 °C	-
nto final de ebullición (FBP)	ASTM D86	337.8 °C	282
nto de Inflamación por PMCC - Procedimiento	ASTM D93 (Procedure A)	371.2 °C	-
The second por Finance - Procedumiento	ASTIM Des (Procedure A)	58.5 °C	52
ntenido de azufre	ASTM D5453		
		13 mg/kg	
	** Fin De Los Resultados Ana	alíticos **	





Reporte de Análisis: OS21-01448.001

Fecha: 30/06/2021

Hugo Naile Have

Salida Huapi S/N, Linares

Calle curapalihue 482

Chile

Los resultados mostrados en este reporte de ensayo especificamente se refieren a la muestra (s) ensayadas según se han recibido a menos que se indique lo contrario han realizado utilizando la última revisión de los métodos indicados, a menos que se indique lo contrario en el reporte.Los parámetros de precisión se aplican en resultados anteriores. Los consumidores de los resultados analíticos, cuando establezcan la conformidad con los requisitos comerciales o regulatorios, deben disposiciones completas de ASTM D 3244, IP367 e ISO 4259 en ese contexto, el nivel de confianza predeterminado de las pruebas de petróleo se ha establecido en e 95%. Ponga especial atenciaon a las secciones 7.3.6, 7.3.7 y 7.3.8 de la ASTM D 3244. Este reporte de ensayo ha sido publicado bajo las Condiciones Generales de (copia disponible en la página web de la compañía en www.sgs.com o bajo solicitud). Se recomienda la atenta lectura de las clausulas sobre la limitación de respon juridiscción definida en el misma. El presente reporte no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio.

Este laboratorio está acreditado de acuerdo a la Norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y opera bajo un sistema de gestión de calidad reconocido demostrando competencia técnica para la ejecución de los ensayos contenidos en el alcance TL-871. (*) los que no se encuentran dentro de nuestros alcances de acreditación.

CLIENTE ORDEN NO:

LAB3- 292756.V3/2020-OGC

SGS ORDEN NO .:

CLIENTE ID : LOCALIDAD:

M95L3SGS-365 VII Región del Maule

Gasolina - 95

ORIGEN DE LA MUESTRA :

PRODUCTO:

Tanque

ORIGEN ID:

Tk-5/Boca4

TIPO DE MUESTRA:

Muestreo Puntual

MUESTREADO POR:

DESCRIPCIÓN DEL

SGS

MUESTREADO:

16/06/2021

RECIBIDO:

23/06/2021

ANALIZADO:

25/06/2021 - 30/06/2021

COMPLETADO:

NÚMERO DE ACTA-

Nº SELLO:

TO 2397445 TL 2397448 O 2397481 L

30/06/2021

HM

2397493

LOGO:

2874173-35

CAPACIDAD TK:

COMENTARIO MUESTRA:

COMENTARIO REPORTE:

Direccion: Quechereguas 2799, Molina

IDEESS: HN730402

Límites de Especificación, referidos al Decreto 60 y N°48 de uso en Regiones.

ANÁLISIS	The decision of the decision o		
	MÉTODO	RESULTADO UNIDAD	
Número Octano Research	ASTM D2699		MINIMO
Contenido de azufre	ASTM D5453	95.5 Rating	95
ounto inicial de ebullición (IBP)	ASTM D86	12 ^{mg/kg}	
vaporado a 10%	600 (00 a constant)	35.6 °C	
vaporado a 50%	ASTM D86	56.5 °C	
vaporado a 90%	ASTM D86	95.5 °C	_
	ASTM D86	157.9 °C	
unto final de ebullición (FBP)	ASTM D86		
esiduo final	ASTM D86	193.8 °C	***
Recuperado	ASTM D86	1.0 % (v/v)	-
gua Libre y Contaminación de Partículas	ASTM D4176 (Procedure 1)	98.1 ^{% (V/V)}	
emperatura de Muestra durante Muestreo	ASTM D4176 (Procedure 1)	Cumple	Cumple
	and the state of t	21.0 °C	
	** Fin De Los Resultados A	nalíticos **	





Fecha: 18/06/2021

Reporte de Análisis: OS21-01343.001

Hugo Najle Haye

Salida Huapi S/N, Linares

Calle curapalihue 482

Chile

Los resultados mostrados en este reporte de ensayo especificamente se refieren a la muestra (s) ensayadas según se han recibido a menos que se indique lo contrario han realizado utilizando la última revisión de los métodos indicados, a menos que se indique lo contrario en el reporte.Los parámetros de precisión se aplican en resultados anteriores. Los consumidores de los resultados analíticos, cuando establezcan la conformidad con los requisitos comerciales o regulatorios, deben disposiciones completas de ASTM D 3244, IP367 e ISO 4259 en ese contexto, el nivel de confianza predeterminado de las pruebas de petróleo se ha establecido en e 95%. Ponga especial atenciaon a las secciones 7.3.6, 7.3.7 y 7.3.8 de la ASTM D 3244. Este reporte de ensayo ha sido publicado bajo las Condiciones Generales de (copia disponible en la página web de la compañía en www.sgs.com o bajo solicitud). Se recomienda la atenta lectura de las clausulas sobre la limitación de respoi juridiscción definida en el misma. El presente reporte no podrá ser reproducido parcialmente o en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio.

Este laboratorio está acreditado de acuerdo a la Norma internacional ISO/IEC 17025:2017 y opera bajo un sistema de gestión de calidad reconocido demostrando competencia técnica para la ejecución de los ensayos contenidos en el alcance TL-871. (*) los que no se encuentran dentro de nuestros alcances de acreditación.

CLIENTE ORDEN NO:

LAB3- 292756.V3/2020-OGC

SGS ORDEN NO .:

CLIENTE ID : LOCALIDAD:

MDB1L3SGS-361

VIII Región del Biobío

DESCRIPCIÓN DEL

Diesel - B1

ORIGEN DE LA MUESTRA :

Tanque

PRODUCTO:

TIPO DE MUESTRA:

ORIGEN ID:

Tk-1/Boca7

Muestreo Puntual

MUESTREADO POR:

SGS

MUESTREADO:

08/06/2021

RECIBIDO:

11/06/2021

ANALIZADO:

14/06/2021 - 16/06/2021

COMPLETADO:

18/06/2021

Nº SELLO:

TO 1544953 TL 1544971 L 1544970

LOGO:

HN

CAPACIDAD TK:

30m3

NÚMERO DE ACTA:

2874173-32

COMENTARIO MUESTRA:

Direccion: Diego de Almagro 1806, Los Angeles

IDEESS: PB830102

COMENTARIO REPORTE: Límites de Especificación, referidos al Decreto 60 y N°48 de uso en Regiones.

ANÁLISIS	MÉTODO RESULTADO UNIDAD		eterrityks kennetterenstronensissen en entertensissen en entere
Gravedad API a 60°F	ASTM D1298		MINIMO
Densidad a 15°C	ASTM D1298	38.4 °API	***
Densidad a 15°C	ASTM D1298	0.8324 ^{g/mL}	0.820
gua Libre y Contaminación de Partículas	1	832.4 kg/m³	820
emperatura de Muestra durante Muestreo	ASTM D4176 (Procedure 1)	Cumple -	Cumple
/unto inicial de ebullición (IBP)	ASTM D4176 (Procedure 1)	21.0 °C	
0% Recuperado a	ASTM D86	157.7 °C	***
	ASTM D86	195.6 °C	
0% Recuperado a	ASTM D86	255.3 °C	_
0% Recuperado a	ASTM D86	333.0 °C	282
unto final de ebullición (FBP)	ASTM D86	369.0 °C	202
unto de Inflamación por PMCC - Procedimiento	ASTM D93 (Procedure A)	54.5 °C	52
		54.5	52
ontenido de azufre	ASTM D5453	- malka	
	** Fin De Los Resultados Ar	8.6 ^{mg/kg}	~